

Manantial de GANDUL

Alcalá de Guadaíra, Sevilla



Manantial de Gandul (S. Martos, febrero 2007)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de GANDUL**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Gandul**

Municipio: **Alcalá de Guadaíra**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **252938.496** Y: **4135095.801** Huso: **30** Altitud: **95 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadaira**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de Gandul o de La Madre**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sevilla-Carmona (05.47)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Depresión del Guadalquivir**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Calcarenitas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se sitúa a la derecha de la A-92, unos 3 km antes de llegar a la población de Alcalá de Guadaira en dirección a Sevilla, en el Palacio Rural de Gandul.

El manantial es captado al repie de las plataformas calcareníticas existentes en el sector mediante una galería de unos 500 m de longitud. Sus aguas se utilizan para uso doméstico y regadío.

5 Instalaciones asociadas

Se encuentra junto al Castillo de Gandul

6 Caudal medio

Caudal: **Medio (10 – 100 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

El pasado mes de marzo de 2018, la Sociedad Ecologista Alwadi-ira-Ecologistas en Acción denunció lo que ellos llamaron "Arboricidio" ya que toda la zona de arboleda que daba fresco y sombra al manantial fue erradicada y la zona totalmente arrasada por maquinaria pesada. Dicha información, publicada en diferentes medios puede leerse en el siguiente enlace:

<https://alwadi-ira.es/web/2018/03/31/nota-de-prensa-arboricidio-en-gandul/>

Un mes más tarde esta misma agrupación, contando únicamente con voluntariado, se personó en el lugar para realizar una limpieza de la zona, así como para sacar toda la suciedad posible del Manantial y del Arroyo de Gandul o de La Madre (ver Vídeo).

<https://alwadi-ira.es/web/2018/05/18/nota-de-prensa-15-limpieza-de-gandul/>

En una visita reciente, 27 de Mayo, se observa cómo aquello ha quedado totalmente arrasado, no hay apenas rastro de lo que fue el molino, no queda vegetación, la canalización del agua parece actualmente una escombrera y no parece que la zona vaya a restaurarse pudiendo perderse en el olvido una zona de enorme importancia para la población.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Alta

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Martos (IGME-Sevilla)

(22-02-2007)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.