

Pilar de los LIMONES

Carmona, Sevilla



A. Castillo (mayo, 2006)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de los LIMONES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Carmona**

Municipio: **Carmona**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **265638.679** Y: **4148929.366** Huso: **30** Altitud: **135 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sevilla-Carmona (05.47)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Depresión del Guadalquivir**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Calcarenitas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Este pilar es por situación y factura similar al del Pilar Ancho, localizado también en el término de Carmona. Igual que aquél, se encuentra en la parte baja de la mesa de calcarenitas o Alcor de Carmona. A él se llega a través de la vereda del Viso, pasando junto a la antigua fábrica de anisados de la Concepción, cerca del arroyo de Brenes. Data de 1847, según consta en inscripción; fue también lugar de abrevadero y descansadero de ganado. El pilar tiene una longitud de unos 30 m y un frontal con dos caños.

Cerca de la citada fábrica de anisados está la salida de otra mina de abundante caudal, que le servía de abastecimiento y de fuerza motriz para las piedras de un molino, hoy en ruinas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Molino en desuso y vía pecuaria

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Para más información consultar en: http://www.turismo.carmona.org/rutas_medioambientales/Pilares_ESP.pdf

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Ruíz (IGME-Sevilla) y L. Sánchez-Díaz (Univ. Granada)

(17-05-2006)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.