

Fuente de los SIETE CAÑOS

María, Almería



Fuente de los Siete Caños (F. Moreno Cayuela, diciembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de los SIETE CAÑOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Hornos de Vidrio**

Municipio: **María**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **573309.386** Y: **4173961.522** Huso: **30** Altitud: **1200 m**

Nombre de la cuenca: **Segura**

Nombre de la subcuenca: **Chirivel**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Río Caramel**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la red de Espacios Naturales de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de María**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Está situada en la calle Virgen de la Cabeza, en el barrio de los Hornos de Vidrio de la localidad de María. El conjunto consta de una fuente, un lavadero público y una balsa de riego. Se tiene conocimiento de la existencia de la fuente desde el s. XV; el lavadero está fechado en 1790. La fuente tiene forma en L y está adosada a un muro. El agua sobrante va a una balsa de riego, de la que parten dos acequias. Muy cerca de este lugar podemos contemplar también el lavadero del Hoyo. Se puede decir que es el origen del río Caramel (junto con la fuente del Hoyo).

En esta localidad se encuentra también la fuente de los Tres Caños, situada en la Plaza de la Encarnación. Restaurada en 1782, podemos ver sobre sus tres caños, construido en piedra, el escudo que reúne la remodelación del águila bicéfala de los Austrias con la flor de lis de los Borbones.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Lavadero

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

Consumo particular

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Se trata del principal punto de descarga del acuífero terciario detrítico adosado a la ladera septentrional de la Sierra de María. En la analítica realizada en marzo de 2011 el manantial mostró indicios de contaminación por nitratos (33 mg/l) y un elevado contenido en cloruro que podría indicar la existencia de contaminación por fugas en el alcantarillado (A. González, IGME Granada).

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

L. Sánchez-Díaz (Univ. Granada) y A. Castillo (CSIC-Univ. Granada)
(09-05-2006)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.