

Alcubilla de CORTIJO VIEJO

Rambla, La, Córdoba



Fuente de Cortijo Viejo (F. Cuesta López, agosto 2007)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Alcubilla de CORTIJO VIEJO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Finca de Cortijo Viejo**

Municipio: **Rambla, La**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **342187.51** Y: **4171785.119** Huso: **30** Altitud: **300 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadajoz al Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Puente Genil-La Rambla-Montilla (0568)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra tomando el camino de tierra que parte desde la Carretera que une La Rambla con la N-331, este camino se dirige a La Victoria, sale frente a unos eucaliptos 400 m. después de que esta carretera se cruce con la carretera que une Fernán Núñez con San Sebastian de los Ballesteros.

La fuente es circular de ladrillo con un frontón semicircular del cual sale el caño.

Era usada por los agricultores de la finca de Cortijo Viejo, hoy muy fragmentada en pequeñas parcelas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

Llenado de cisternas para abonos

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (Nitratos))

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Esta fuente-abrevadero estaba incluido dentro de los límites del Cortijo de "Cortijo Viejo", hoy fragmentado en diversas parcelas.

Esta fuente que en la actualidad esta completamente seca ha estado vertiendo agua hasta hace unos años, en los que la construcción de un pozo en las cercanías ha mermado su caudal hasta secarlo. (información sacada de los agricultores de la zona).

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez) y S. Berral Arjona
(12-08-2008)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.