

Fuente del VINCULO

Purchena, Almería



Fuente El Vínculo (J. Martínez)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del VINCULO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Campillo de Purchena**

Municipio: **Purchena**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **556871.661** Y: **4144621.863** Huso: **30** Altitud: **900 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Almanzora**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Rambla el Chaparral**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de las Estancias (060.002)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra las Estancias**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra en la aldea de Campillo de Purchena. Se llega desde el pueblo de Oria por vía rural a unos 7 km.

Se trata de una fuente usada para el regadío de los cultivos próximos. Es una galería de unos 2 Km de largo. Actualmente sin salida de agua por hundimiento.

Un manantial próximo (El Caño de La Caldera) y una fuente-mina (Fuente El Aguador) antiguo abrevadero de ganados, ubicada en plena cañada real, actualmente sin utilidad ya que no se limpia la mina se encuentran afectadas por sendos sondeos realizados por las diferentes explotaciones ganaderas que existen (unas 5 ó 6) en los alrededores.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Vertidos aguas residuales centro de menores tierras de oria)

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

Afectada por hundimientos

11 Otra información

Esta fuente regaba un pago muy grande de terreno y sin ella no hubiera sobrevivido la aldea, ahora está abandonada y nadie hace nada por recuperarla. Su agua era muy buena y aunque ahora la subsistencia no depende de lo que se cultiva con su agua, no estaría nada mal hacer algo por su recuperación, al menos se podría usar como aguadero natural para la fauna silvestre. Estaría bien que alguien hiciera algo para recuperarla.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: ---

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general


Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Martínez Castillo

(11-01-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.