

FUENTE NUEVA

Vélez-Rubio, Almería



Fuente Nueva (F. Moreno Cayuela, diciembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **FUENTE NUEVA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Rambla de los Pardos**

Municipio: **Vélez-Rubio**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **582287.781** Y: **4154222.701** Huso: **30** Altitud: **885 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Almanzora**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Aluvial de Rambla de los Pardos y esquistos alpujárrides**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**
Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se ubica en el margen izquierdo de Rambla de los Pardos. Es fuente tipo "ramblera" que consta de una larga galería de unos 400 metros de longitud, que cruza los materiales cuaternarios y penetra en esquistos alpujárrides. Construida probablemente a finales del siglo XIX, tuvo gran importancia social y económica, para abastecimiento de las numerosas viviendas y ganados y sobre todo para regadío, llegando a regar ocasionalmente mas de 50 hectáreas de huertas. Actualmente tiene caudal muy bajo, seguramente por abandono de la galería y otras causas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

Descripción de las instalaciones: **Las riadas periódicas (en especial la de 19 de octubre de 1973), han provocado el aterramiento de la alberca (balsa) y la rotura de pilares y lavaderos. Éste es el motivo de la imagen deplorable de muchas de éstas fuentes, que han tenido que repararse periódicamente. Este aspecto no debe engañarnos en cuanto a la importancia histórica que han tenido y nadie puede predecir que no lo tengan en un futuro.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (por ganadería intensiva, en especial granjas de porcino.)

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Constituía un importante punto de reunión en especial en verano, antes de la hora de la siesta, cuando coincidían aguadores, ganados, regadores, etc.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: ---

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general


Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Moreno Cayuela

(13-01-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.