

Fuente de Balsaín

María, Almería



Fuente Balsaín (F. Moreno Cayuela, diciembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de Balsaín**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo Balsaín**

Municipio: **María**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **571715.387** Y: **4172979.549** Huso: **30** Altitud: **1240 m**

Nombre de la cuenca: **Segura**

Nombre de la subcuenca: **Chirivel**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la red de Espacios Naturales de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Acuífero de Sierra de María**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se accede desde la población de María, tomando la carretera local hacia Orce y a 1,5 kms de la población, a la derecha a escasa distancia de la carretera. En el cerro del mismo nombre, se sitúa una Atalaya. La fuente drena materiales cuaternarios y toca también un afloramiento calizo.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

Descripción de las instalaciones: **Sólo dispone de una alberca de regulación, que se utilizaba para el riego ocasional de cereales y hortalizas. En la actualidad apenas se utiliza. Es una finca privada, aunque no hay dificultades de acceso, se recomienda ser especialmente respetuoso con el lugar.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (por actividades agrícolas.)

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Tenemos datos de medida del caudal que manaba en 1980, 4,5 litros/segundo. La apertura de pozos y parece ser que la carencia de precipitaciones, han disminuido paulatinamente el caudal.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general


Media


14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Moreno Cayuela

(28-01-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.