

Fuente de los ATANORES

Valle de Abdalajís, Málaga



Fuente de los Atanores, el manantial brota en el arcén de la carretera (A. Vela Torres, febrero 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de los ATANORES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural del Rincón**

Municipio: **Valle de Abdalajís**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **349984.351** Y: **4089508.823** Huso: **30** Altitud: **405 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra del Valle de Abdalajís (060.036)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **La Capilla**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Está situada en el km 27,250 de la carretera que, procedente del Valle, se dirige a Antequera. El manantial brota por innumerables fisuras de la roca pero la principal de ellas ha sido encauzada mediante atanores de cerámica. A cota superior y en época de lluvias abundantes presenta una surgencia que funciona en régimen de trop-plein y desciende por una cañada adyacente. El manantial abastecía a un lavadero y una huerta conocida como el Chorro.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

En la actualidad, este manantial -que jamás se secó- está perdido debido a la perforación del acuífero causado por las obras de construcción de un túnel perteneciente a la línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga (en el año 2005). Únicamente funciona durante un breve período de tiempo cuando las lluvias son intensas.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(09-02-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.