

Manantial de la FRESNEDA

Antequera, Málaga



Manantial de la Fresneda (A. Vela Torres, febrero 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de la FRESNEDA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Pedanía de la Fresneda**

Municipio: **Antequera**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **348672.351** Y: **4088244.84** Huso: **30** Altitud: **485 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra del Valle de Abdalajís (060.036)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000, Reserva de la biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Tajo del Cuervo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

A menos de 1 km del Valle de Abdalajís, el manantial se encuentra al pie de los paredes meridionales del Tajo del Cuervo; el agua brota en varios puntos, algunos de los cuales han sido adaptados para almacenarla, como aljibes, desde donde es conducida por medio de mangueras hasta la aldea. En ésta existen un par de surgencias y una fuente, cuyo frontal enlucido con cemento no se parece en nada al que se ve en antiguas fotografías, en las que el caño está embutido en un muro compuesto por bloques de piedras.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

En los primeros meses de 2005 este manantial se secó por primera vez debido a la rotura del acuífero, causado por la construcción de un túnel perteneciente al tramo del AVE entre Málaga y Córdoba. Actualmente se está trabajando en el sellado del acuífero.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(11-02-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.