

## Fuente del PUERTO DEL CEREZO

Priego de Córdoba, Córdoba



*Fuente del Puerto del Cerezo, vista frontal (F. Cuesta López, febrero 2009)*

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del PUERTO DEL CEREZO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Puerto del Cerezo**

Municipio: **Priego de Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **387099.81** Y: **4138396.218** Huso: **30** Altitud: **1124 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo del Puerto del Cerezo**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Rute-Horconera (05.36)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

### 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Pico Bermejo, Sierra de la Horconera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**  
**Rocas detríticas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Se accede desde la carretera de Cabra-Priego de Córdoba tomando el desvío hacia la aldea de Los Villares. A unos 5,7 km dejaremos la carretera para adentrarnos en el camino que va al Cortijo del Puerto del Cerezo. Desde aquí, hay una subida por carril de unos 3,5 km hasta la fuente, la cual se encuentra bien visible junto a una curva muy cerrada hacia la derecha.

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo** (0 – 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

### 7 Uso del agua

Rural y ganadero

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: ---

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Ganadera)

Rotura y aterramiento por reptación de la ladera

### 11 Otra información

#### Descripción hidrogeológica

En la actualidad esta fuente suele tener un caudal exiguo, apenas es un goteo en muchos casos. Drena una pequeña acumulación de derrubios situada al pie de un pilar escarpado que hace de contrafuerte carbonatado del pico Bermejo.

## Descripción arquitectónica

La fuente consiste en un frontón de pequeña envergadura con un caño metálico de diámetro relativamente grande (probablemente indicando que el caudal antaño fue mayor) que vierte en una pileta rectangular conectada a un abrevadero alargado, estrecho y de baja altura (sin duda para ganado caprino y ovino) con forma de V en planta, con el vértice hacia el caño. Todo el conjunto está adosado a un pequeño muro de contención de mampostería, el cual no ha podido sostener la pendiente, ya que un ramal del abrevadero se encuentra completamente aterrado.

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración general

**Media**


## 14 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)

(20-03-2009)

## 15 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.