

Manantial de la CASERÍA DEL TACHO

Archidona, Málaga



Manantial de la Casería del Tacho (F. M. Medina, marzo 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de la CASERÍA DEL TACHO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casería del Tacho**

Municipio: **Archidona**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **378712.02** Y: **4105577.07** Huso: **30** Altitud: **700 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Monte Caseria del Tacho**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La alberca se encuentra a tan sólo dos kilómetros de la mina que la surte que a su vez nutre al río que pasa por el paraje Hoz de Marin, en el término municipal de Archidona.

Se trata de un manantial que vierte mediante un caño a una pila tallada en piedra y esta a su vez a una alberca. Todo el conjunto se encuentra cubierto y vallado como se puede ver en las fotografías. El aliviadero de la alberca es el caudal de agua que sale al exterior mediante un tubo de PVC. Este caudal se estima en 1 l/s.

El manantial drena los afloramientos carbonatados de la zona.

Como curiosidad comentar que a ese cortijo se le conoce localmente como "Artacho" en lugar de El Tacho.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Se encuentra techado psra protgerlo de casos bandalicos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Alto**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

F. M. Medina Córdoba

(17-03-2013)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.