

# Fuente de NORIA LASO

Lucena, Córdoba



*Fuente de Noria Laso (M. López Chicano, abril 2009)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de NORIA LASO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Arroyuelos**

Municipio: **Lucena**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **372576.844** Y: **4141722.247** Huso: **30** Altitud: **539 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de Noria Laso**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra - Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluido en la Red de Espacios Naturales  
Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerros situados al sur del  
manantial**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas  
Calcarenitas o areniscas calcáreas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Se encuentra este manantial muy próximo a la margen derecha de la carretera de Lucena a Rute (A-331), aproximadamente a 3 km al este de la primera. Se accede por el camino que conduce a los cortijos de Ruedabotas y de Nieto, en el partido rural de los Arroyuelos. Nada más cruzar el Arroyo de los Llanos se encuentra el manantial aguas abajo del vado, en su margen izquierda, junto a una gran nave construida en la terraza aluvial.

El manantial se sitúa en la misma margen izquierda del arroyo y, aunque puede drenar aguas procedentes de infiltraciones en el arroyo aguas arriba de la zona, la mayor parte de la descarga procede de rocas calcareníticas terciarias que jalonan los cerros situados al sur del mismo.

### 5 Instalaciones asociadas

Ninguna

Tubería de cemento hincada verticalmente hasta alcanzar el agua

### 6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

### 7 Uso del agua

---

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola y por vertidos clandestinos de alpechín)

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

## 11 Otra información

Durante muchos años existió una pequeña alcuba en el punto de surgencia que daba paso a una pequeña pileta rectangular labrada en piedra, pero las riadas del invierno de 2008 se lo llevaron todo. En la actualidad hay una triste teja. Es frecuente que los fines de semana se hagan vertidos clandestinos de alpechín al Arroyo de los Llanos por parte de una almazara situada aguas arriba en los Llanos de Don Juan; el agua contaminada se infiltra parcialmente en el subálveo del cauce y vuelve a resurgir por el manantial, en el cual a veces beben los excursionistas y los ciclistas.

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 13 Valoración general


**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)  
(25-06-2009)

## 15 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.