

Fuente de PUERTO LUCÍA

Cortegana, Huelva



Fuente de Puerto Lucía (J.L. Macías Rico, octubre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de PUERTO LUCÍA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Puerto Lucía (Aldea de Cortegana)**

Municipio: **Cortegana**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **693169.604** Y: **4203634.803** Huso: **29** Altitud: **600 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Ardilla-Múrtigas**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Aroche - Jabugo (041.019)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de la Sierra de Aracena Y Picos de Aroche, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

En la aldea de Puerto Lucía (Cortegana) Al final de la calle principal comienza un camino rural, a unos doscientos metros nos encontramos con la fuente. Es un conjunto de instalaciones relacionadas con el agua que se repite mucho a lo largo y ancho de esta comarca: Pila con caños para el uso humano, pilar abrevadero para los animales domésticos de labor, lavadero público y banco adosado para el descanso. Parece que fue construida en el año de 1932. En la actualidad ha decaído mucho el caudal debido a la sobreexplotación de los acuíferos cercanos. De todas maneras no llega a secarse en los meses de verano. El estado es de relativo abandono. Hay otra fuente cercana: la Fuente del Monte Los Santos.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Pilar abrevadero y lavadero rústico con dos pilas y refregaderos de piedra.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Se trata de un manantial de galería la cual no se revisa hace muchos años, en la actualidad puede estar obstruida por raíces o derrumbes. Dentro de ella hay instalada una conducción mediante "atanaores", es decir tubería hecha a base de piezas de cerámica.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**


13 Valoración general


Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Macías Rico
(25-10-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.