

Fuente LOS TERCIOS

Linares, Jaén



Alberca de la fuente Los Tercios, aspecto general (A. Ventas. mayo 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente LOS TERCIOS**

Otros nombres conocidos: **Fuente del Huevo**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Tercios**

Municipio: **Linares**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **446700.569** Y: **4217910.408** Huso: **30** Altitud: **420 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadalimar al Rumblar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Bailén - Guarromán - Linares (05.24)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Localizada a las afueras de Linares, en el paraje denominado Los Tercios. Se sale de Linares en dirección Arquillos, buscando la Estación de Valladolid, pasando por las antiguas instalaciones de Santana Motor. Unos 270 m después de la factoría de Santana, a nuestra derecha, veremos una subestación eléctrica y, pasado ésta y un par de parcelas con huertas, nos sale un camino a la derecha justo en la esquina de la última parcela y que está cerrado con una cadena para el paso de vehículos. Podemos dejar el coche en este lugar y traspasar la cadena subiendo por el camino donde, unos 300 m más delante de la cadena, localizaremos la fuente a nuestra izquierda, fácilmente reconocible en el terreno por ser muy visibles los muretes de contención que la protegen.

A vista de satélite se observa como ha habido movimientos de tierras importantes. La fuente contaba con un árbol de buen porte, posiblemente una encina, junto a ella, todavía presente en 2016, pero totalmente ausente en 2018. El terreno junto a la fuente, que no tenía olivar pero sí vegetación, actualmente ha sido removido..

Una vez en la fuente se observa un exiguo caudal de agua, procedente de un caño de PVC y que origina un pequeño encharcamiento en el interior de la alberca generando vegetación palustre y que describiremos más adelante en la parte arquitectónica.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La fuente cuenta de varios elementos que enumeramos a continuación.

En primer lugar contamos con una alberca. Esta alberca se aprecia que ha sido reforzada varias veces pues existe un murete interior que le da solidez, y los restos de lo que pudo ser la alberca originaria antaño. Sobre los restos de la alberca, para evitar la entrada de tierra en el interior ya que la zona está en pendiente, se ha levantado sendos muros por sus lados sureste y noreste haciendo una esquina de arriba hacia abajo. Las dimensiones de la alberca, de aspecto cuadrangular, se aproximan a 5 x 5 m. Puede tener un metro de profundidad aunque el agua no se acumula y, sin embargo, tampoco se observa un encharcamiento o rezume fuera de la misma, parece filtrarse bajo la tierra. El fondo de la alberca acumula sedimentos lo que podría dar un barrizal de tierra como suelo.

Por otro lado, tenemos la fuente en sí, que no es más que un tubo de PVC encastrado en la pared sureste de la alberca y por el cual discurre un exiguo reguero de agua que ni siquiera llega a gotear, sencillamente se desliza por el cúmulo de sedimentos que, con el tiempo, se encuentran en la pared hasta llegar al fondo, que queda encharcado entre vegetación palustre y barro.

Para terminar, junto a la alberca, casi es irreconocible un pilar, que es visible en las imágenes de satélite de 2016 e incluso 2018, pero con los movimientos de tierras ha quedado prácticamente enterrado. Debe tener la misma longitud que la alberca, unos 5 m entre cabecera y pilar y, junto a él, localizamos restos de sillería y lo que pudo ser la tubería que debiera llevarle agua. Por la parte final, esto es, en su cara Noroeste, se observa en el maltrecho pilar un caño de hierro oxidado que aún se mantiene encastrado y del que, en su momento, podría chorrear el agua de la fuente para ser recogida.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

L. Pereira Navarrete y R. Garzón (Agentes de Medio Ambiente)
(14-10-2009)

15 Mapas de localización



Detalle del caño de hierro por el que debería salir el agua del pilar (A. Ventas. mayo 2019)



Detalle del enterramiento del pilar que quedaría a lo largo de la alberca (A. Ventas. mayo 2019)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.