

Fuente del PILAR

Santa Elena, Jaén



Fuente del Pilar (J.A. Palomino León, febrero 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del PILAR**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano**

Municipio: **Santa Elena**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **452747.634** Y: **4243384.439** Huso: **30** Altitud: **736 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluido en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Morena**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

Rocas magmáticas (graníticas)

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente se encuentra al final de la calle Navas de Tolosa que nace en la plaza donde se encuentra la iglesia y el ayuntamiento, se trata de un conjunto de fuente monumental, abrevadero, lavadero y alberca para riego de una huerta. El manantial de la fuente nace unos metros más arriba. la parte monumental está labrada en piedra arenisca y se corona con un frontón.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Lavadero

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

Descripción de las instalaciones: **Todo el conjunto está en un grave estado de abandono, el lavadero se inunda de agua que llega a correr por el camino aledaño. Aparte junto al nacimiento de la fuente se hizo una alcantarilla que posiblemente esté contaminando las aguas.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Aguas fecales)

Abandono, suciedad y vertidos

Usos inadecuados y/o desordenados

11 Otra información

Este fuente debería ser restaurada y la zona en su conjunto mejorada para evitar los depósitos de basura y el lavado de coches.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Alto**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)
(07-02-2010)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.