

Baños de la FUENTE DE LA ENCINA

Andújar, Jaén



Baños de la Fuente de la Encina (Foto enviada por J.A. Palomino León)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Baños de la FUENTE DE LA ENCINA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Andújar**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **417004.455** Y: **4210967.562** Huso: **30** Altitud: **236 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Rumblar al Jándula**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo Escobar**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Aluvial del Guadalquivir - curso Alto (05.26)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluido en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se trata de un manantial de agua que dio lugar a la construcción de unos baños en torno al año 1928, pues es en esta fecha es cuando aparece en las Actas del Ayuntamiento de Andújar la petición para construirlos. Actualmente no existe nada puesto que han sido destruidos en su totalidad y en su lugar se ha edificado una nave. Constaba de un gran patio central y en uno de los laterales existía una sala con bañeras. También tenía una ermita. A este manantial se accede por la salida 312 de la autovía de Andalucía e inmediatamente se toma un carril a la derecha.

5 Instalaciones asociadas

Balneario

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

NS/NC

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

NS/NC

10 Amenazas, impactos y presiones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

Como he dicho antes el edificio de los baños ha sido destruido y el manantial no se aprecia ya.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Palomino León (Grupo ecologista ABRA)
(21-03-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.