

Pilar del ALCORNOCAL

Fuente Obejuna, Córdoba



Pilar del Alcornocal, después de lluvias torrenciales (Omar, 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar del ALCORNOCAL**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Alcornocal**

Municipio: **Fuente Obejuna**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **295716.365** Y: **4228302.464** Huso: **30** Altitud: **675 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bembézar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas volcánicas y subvolcánicas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente consta de un pilarillo de planta rectangular, de unos 30 cm. de altura, con unas dimensiones en planta de 3.25 x 1.50 y una profundidad de 70 cm., que debe corresponderse con la original de los muros del pilar.

El agua le entra por su lado norte a través de un frontón de perfil semicircular, ligeramente apuntado, de fábrica de ladrillo enlucido con cemento; se conservan dos caños o salidas de agua, una central consistente en un caño de plomo que vertía agua durante la visita, y otra algo desplazada hacia el oeste, consistente en una cañería moderna de rosca, que se ve ha sido abierta con posterioridad a la edificación del frontón (presenta un arreglo con cemento realizado de manera muy basta) y que debe responde a la traída de aguas desde una segunda captación para aumentar el caudal de la fuente. Sobre los caños se conserva una inscripción grabada en el enlucido del frontón, realizada durante la última reforma.

El desagüe se produce por medio de un orificio circular situado en el muro sur, hacia un arroyo próximo. El agua procede de un depósito que se encuentra situado unos 25 - 30 m. al norte del pilar y que aparece en superficie cubierto con la acostumbrada caseta cubierta por tejadillo de tejas rojas a un agua, dotada de bomba hidráulica colocada sobre pilastra y grifo de salida del agua en su lado sur; junto al depósito se conserva una pila lavadero excavada en granito.

Desde el punto de vista arquitectónico, la fuente tiene dos partes muy diferentes; la caseta que cubre el depósito y todos sus elementos anejos (bomba hidráulica, grifo y pileta para recogida del agua, pila lavadero) se hallan en perfecto estado de conservación y limpieza; en cambio, el pilarillo aparece muy rehundido en el terreno debido a los abundantes aportes sedimentarios que han ido cubriendo el entorno y rodeado de vegetación, todo lo cual oculta buena parte de su arquitectura.

Según añade Omar (16-01-2013) este pilar se encuentra en la zona sur de la población, y se construyó a principios de la década de los 60, formado por un pozo de aguas subterráneas con bomba hidráulica y un pilar con un caño que se surte de este pozo.

En el frontón del pilar está la inscripción de la fecha en que se construyó: "Se construyó el 5/12/1962, siendo alcalde Hilario Garrido Rodríguez". Junto al pozo fue llevada la Pila excavada en granito que fue sustituida en otra fuente de la zona norte de población "La Fuente" años antes.

Actualmente, presenta un aspecto lamentable debido a la dejadez y el abandono.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Caseta que cubre el depósito y todos sus elementos anejos (bomba hidráulica, grifo y pileta para recogida del agua, pila lavadero)

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Antes de que el agua llegase a las casas, se iba a este pilar con cántaros a por agua, y las mujeres hacían su colada en los arroyos que por allí discurrían.

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Total abandono, la vegetación a fecha de 20 de noviembre de 2025 casi no deja ver a la fuente.

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La fuente consta de un pilarillo de planta rectangular, de unos 30 cm. de altura, con unas dimensiones en planta de 3.25 x 1.50 y una profundidad de 70 cm., que debe corresponderse con la original de los muros del pilar. El agua le entra por su lado norte a través de un frontón de perfil semicircular, ligeramente apuntado, de fábrica de ladrillo enlucido con cemento; se conservan dos caños o salidas de agua, una central consistente en un caño de plomo que vertía agua durante la visita, y otra algo desplazada hacia el oeste, consistente en una cañería moderna de rosca, que se ve ha sido abierta con posterioridad a la edificación del frontón (presenta un arreglo con cemento realizado de manera muy basta) y que debe responde a la traída de aguas desde una segunda captación para aumentar el caudal de la fuente. Sobre los caños se conserva una inscripción grabada en el enlucido del frontón, realizada durante la última reforma, que reza "Siendo alcalde Hilario Garrido Rodríguez", el 5-12-1962. El desagüe se produce por medio de un orificio circular situado en el muro sur, hacia un arroyo próximo.

El agua procede de un depósito que se encuentra situado unos 25 - 30 m. al norte del pilar y que aparece en superficie cubierto con la acostumbrada caseta cubierta por tejadillo de tejas rojas a un agua, dotada de bomba hidráulica colocada sobre pilastra y grifo de salida del agua en su lado sur; junto al depósito se conserva una pila lavadero excavada en granito. (Información facilitada por R. Córdoba)

Otra información

La fuente ha cumplido las tradicionales funciones ligadas con este tipo de instalaciones; ha servido para el abastecimiento de la población, que tomaba el agua tanto del caño del pilar como de la bomba hidráulica situada en la caseta; para el abrevaje del ganado, en el pilarillo; y para el lavado de ropa, como evidencia la existencia de una pila lavadero junto al depósito del agua.

En noviembre de 2025 la fuente se encuentra en total abandono según nos informa un colaborador. Se encuentra casi completamente tapada por la vegetación como se puede apreciar en las tres últimas fotos.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Lozano Rueda y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)
(28-03-2010)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.