

Fuente de la HIGUERA

Ronda, Málaga



Fuente de la Higuera, nacimiento (S. Rodríguez, mayo 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la HIGUERA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Pedania de Fuente la Higuera.**

Municipio: **Ronda**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **304714.468** Y: **4071585.428** Huso: **30** Altitud: **528 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Depresión de Ronda (060.042)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente se localiza saliendo de Ronda con dirección Sevilla y a unos 5 km justo pasado el puente del río y acuartelamiento de la legión se encuentra el "Hotel Don Benito". Se toma la salida que hay justo pasado el hotel y se coje la vía pecuaria "Cordel de Ronda a Olvera" y a unos 500 m mas arriba, pasado el barrio conocido como "Barrio de las Latas" se encuentra esta fuente justo en frente de un ensanche que hace la citada V.P. Esta fuente tiene asociada una alberca para el riego de las huertas de unos 400 m cuadrados (20 m X 20 m). Según me informa uno de los propietarios de dicha fuente, tienen el derecho a beber en dicha fuente los transeúntes de dicha V.P.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

En visita realizada el 27-8-2012 se observa que la fuente se ha secado por completo debido a la sequia del otoño - invierno.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez Domínguez

(13-05-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.