

Manantial del CASTILLO DE MARCHENILLA

Alcalá de Guadaíra, Sevilla



Manantial del Castillo de Marchenilla, detalle (F. Moral, mayo 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial del CASTILLO DE MARCHENILLA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Marchenilla**

Municipio: **Alcalá de Guadaíra**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **250736.541** Y: **4134197.562** Huso: **30** Altitud: **56 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadaira**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sevilla-Carmona (05.47)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **El Alcor**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se accede desde la carretera de Alcalá de Guadaíra a Morón. A unos 500 m al sur de la Venta del Junco sale un camino a la derecha, que tomaremos para rodear el castillo de Marchenilla por el oeste y el sur.

El manantial surge de las calcarenitas miocenas, junto al camino, unos 60 m al suroeste del castillo. El castillo de Marchenilla es una fortaleza de origen andalusí, con una ampliación del siglo XV en estilo gótico, al que se incorpora la ermita de San Isidro Labrador en el siglo XVII.

El arrendatario del castillo y de sus tierras, desde hace más de 60 años, usaba las aguas de este manantial para llenar dos albercas y regar los huertos de toda la zona pues era un manantial muy abundante, que no se secaba nunca. Lamentablemente, los trabajos de la cantera de Las Majadillas, cantera situada al otro lado de la carretera de Morón, "pincharon" los veneros y generaron varios afloramientos en superficie que produjeron que, en un principio, el manantial redujera el caudal para, poco tiempo después, secarlo totalmente.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

Dos albercas y un estanque naturalizado, con sus correspondientes acequias, todos ellos secos actualmente.

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

No existe una fuente, como tal, que pueda describirse, pero sí dos albercas que mantenían el agua. Una de ellas, la situada al Este, tiene una forma casi pentagonal (5 lados), con una profundidad de, escasamente, 1 m, con un perímetro interior de 31,40 m y, por tanto, una capacidad de casi 60.000 litros. La otra alberca, situada más al sur, a unos 50 m de la entrada al recinto, tiene una forma más alargada, prácticamente rectangular, aunque su terminación es redondeada, un perímetro de unos 32 m aproximadamente, una profundidad igualmente de 1 m y, una capacidad de unos 50.000 litros aproximados.

Antecedentes históricos

El manantial de Marchenilla es un manantial muy antiguo, el actual arrendatario del castillo, Pepe, que usaba las aguas del manantial, ya lo conocía desde hace más de 60 años. Habiendo, además, presencia con restos arqueológicos romanos, no es de extrañar que ya, desde aquellos tiempos, se conociera.

El manantial estuvo en servicio desde siempre, con un agua fresca y caudalosa que servía para llenar un par de albercas, regar todos los huertos de la zona, y la sobrante, generar un arroyo desembocando en el Guadaira casi 800 m más abajo, desde el nacimiento.

Cuenta el arrendatario, y otros vecinos del lugar que, sobre el año 2007, la cantera de Las Majadillas propiedad de "Los Pelusa", de Utrera, con su movimientos de tierra llegaron al acuífero que aportaba el agua mediante veneros al manantial. Tras ello, el manantial de La Marchenilla redujo su caudal sustancialmente para, pocos años después, secarse del todo. También el Manantial del Cañaveralejo (en el presente proyecto citado como Manantial de La Fontanilla, ver ficha) fue afectado por estos movimientos de tierra y, si bien no se secó completamente, sí que terminó por bajar tanto el caudal que en verano se agota. El propio arrendatario del castillo se quedó sin agua en su pozo cuando de siempre era un pozo muy rico en agua. No tuvo más remedio que profundizar a más cota para poder, de nuevo, tener agua para el Castillo de La Marchenilla.

Tanto el arrendatario como La Sociedad Ecologistas Alwadi-ira – Ecologistas en Acción de Alcalá de Guadaíra y la federación provincial, denunciaron estos hechos públicamente que fueron recogidos en otros medios de comunicación:

<https://www.ecologistasenaccion.org/9479/canteras-denuncia-a-las-majadillas-y-alegaciones-a-los-girasoles/>

Se consiguió, incluso, parar la cantera durante unos meses pero, finalmente, sirvió de poco porque la cantera volvió a continuar con sus trabajos terminando por secar del todo el manantial. Desde entonces, la cantera de Las Majadillas ha sido denunciada en varias ocasiones por daños al entorno y a las aguas subterráneas, en este caso recogido por el ABC:

<https://sevilla.abc.es/provincia-alcala-de-guadaira/20140407/sevi-cantera-deteriorado-patrimonio-natural-201404071451.html>

La última denuncia, en el 2017, directamente ante el Servicio de Protección de La Naturaleza (SEPRONA):

<https://alwadi-ira.es/web/2017/05/14/nota-de-prensa-denuncia-y-solicitud-de-documentacion-cantera-las-majadillas-en-alcala-de-guadaira/>

Aspectos culturales y etnográficos

Nos cuenta su arrendatario que en las dos albercas que se llenaban con el agua del manantial se bañaba toda Alcalá, sin restricciones, sin cobros, prácticamente era de entrada libre a pesar de estar en un recinto privado. También hizo un estanque naturalizado más o menos equidistante entre las dos albercas. Consistió en excavar un metro y medio de profundidad con unos 7-8 metros de diámetro que se llenaba con el agua del manantial desde la acequia que abastecía la alberca más al sur. En el estanque, añadió peces (carpas doradas) y patos y los niños iban a jugar en él a echarles de comer pan. Le duró poco tiempo, alguien que se aprovechó de la ausencia de dificultades para acceder al recinto y le robó los peces y los patos, de un día para otro, apenas unos meses después de haberlos puesto. Pocos años después supo quién fue. El agua del estanque se desalojaba, directamente, al arroyo que generaba el manantial.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Moral Martos (Univ. Pablo de Olavide) y A. Ventas
(17-05-2010)

15 Mapas de localización



Estanque naturalizado, sin agua, que en la actualidad recoge el agua de lluvia (A. Ventas, abril 2021)



Vegetación creciendo dentro del estanque naturalizado (A. Ventas, abril 2021)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.