

Fuente de las HIGUERUELAS

Rambla, La, Córdoba



Fuente de las Higuieruelas (F. Cuesta López, abril 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de las HIGUERUELAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de las Higuieruelas Altas**

Municipio: **Rambla, La**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **342491.565** Y: **4175879.056** Huso: **30** Altitud: **285 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadajoz al Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **vierte sus aguas al Arroyo de la Marota**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Puente Genil-La Rambla-Montilla (05.68)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Higuieruelas Altas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

En la carretera N-331, sobre el kilómetro 5 si venimos de Fernán Núñez, junto a la primera área de descanso existe una cancela, tomaremos el camino hasta su final, una vez allí por la linde entre los olivos y la tierra de labor iremos bajando buscando la zona más baja, a 30 m encontraremos la fuente. Presenta una gran frontis adornado con unos azulejos, el caño vierte sobre una pila rectangular que por gravedad vierte al agua a una pila circular de gran amplitud, la cual desagua sin que este agua tenga aprovechamiento alguno.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

El día de la visita el agua no corría por las conducciones debido a una rotura de la canalización por una maquina agrícola, pero nos comentó el dueño que en breve procederían a su reparación.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)
(18-05-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.