

# Manantial EL AGUJERO

Málaga, Málaga



*Manantial del Agujero, pilar (E. Benítez, julio 2010)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial EL AGUJERO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Embalse El Agujero**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **372078.31** Y: **4071227.472** Huso: **30** Altitud: **122 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **No origina**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierra Tejeda - Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Montes de Málaga**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Se accede por la MA-3101, dejando el vehículo en el aparcamiento habilitado junto a la presa del Agujero. Se baja por la escalerilla y se continúa junto al muro de contención hasta encontrar un sendero que desciende hacia el vaso del embalse.

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca de regulación

### 6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

### 7 Uso del agua

Sin uso

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **La alberca y el abrevadero se encuentran colmatados y muy deteriorados debido al aumento periódico del nivel del embalse y al abandono. A ello hay que sumar el crecimiento del eucalipto que está deteriorando la obra.**

### 9 Estado de conservación

Aceptable

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

### 11 Otra información

El agua es conducida a la tubería por medio de una antigua alcubilla muy rudimentaria y actualmente semicolmatada

---

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Alto**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

---

## 13 Valoración general

**Media**

---

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**E. Benítez Fernández**

**(28-06-2010)**

---

## 15 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.