

Fuente LA MALEZA

Priego de Córdoba, Córdoba



Fuente La Maleza (B. Montes, septiembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente LA MALEZA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Tajo Reyes**

Municipio: **Priego de Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **401039.803** Y: **4141893.093** Huso: **30** Altitud: **960 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Albayate - Chanzas (05.37)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Albayate**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se accede a través del camino que va del cortijo Reyes hacia la Cabreriza de Alejo en la finca de Urreli. se encuentra cerca de la fuente del Castellar.

Según información aportada por B. Montes se trata de un manantial protegido por una pequeña arqueta cuadrada de ladrillo macizo; que a través de una tubería surtía a un pilar abrevadero actualmente en desuso, situado unos 30 m más abajo en el lado superior de un carril y protegido por un muro de mampostería. Se sitúa en una pequeña vaguada bajo unos encinas en un entorno de olivar y monte mediterráneo.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Usos inadecuados y/o desordenados

11 Otra información

Desde hace años fue enterrada parcialmente por las riadas y la tubería que conduce el agua desde la fuente hasta el manantial está rota.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Ruiz Morales

(11-08-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.