

Pilar de la CANALEJA

Cañete la Real, Málaga



El Pilar de la Canaleja (S. Rodríguez, noviembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de la CANALEJA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de la Canaleja**

Municipio: **Cañete la Real**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **319258.429** Y: **4089173.318** Huso: **30** Altitud: **615 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

A este pilar se accede por la carretera local MA-6401, poco antes de llegar al casco urbano. En el km. 5 de dicha carretera sale a nuestra izquierda un camino. Tomar este camino y a unos 700 m. nos encontramos esta fuente con su pilar de unos 4 m. de largo y que fue construido en el año 1945, aunque ha sido restaurado posteriormente. El pilar tiene un apartado a modo de pila para lavar la ropa y una alberca asociada de unos 5 x 5 m. que se encuentra por debajo a escasos 25 m. del pilar.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero
Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**
¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío
Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**
Uso público actual: **NS/NC**
Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones
Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

A consecuencia de un sondeo que se realizó próximo al pilar, a menguado mucho su caudal, llegando a secarse algunos años.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---


13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodriguez Domínguez
(26-11-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.