

## Fuentecilla de LOS MARINES

Periana, Málaga



*Fuentecilla de Los Marines, vista lateral (F. Cuesta, diciembre 2010)*

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuentecilla de LOS MARINES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Marines**

Municipio: **Periana**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **390652.551** Y: **4087169.377** Huso: **30** Altitud: **468 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Corredor Villanueva de la Concepción - Periana (060.066)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

### 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Cerca de la pedanía de Los Marines, en un camino que sale al Oeste de la población y se dirige a la pedanía de Mondrón, por el camino que cruza el arroyo del Retamar.

La fuente se nota recién restaurada y puesta en valor, presenta un pilar-abrevadero largo al que vierte un caño grueso de plástico actualmente. El frontal de piedra tiene una pequeña ornacina como para colocar allí una pequeña figura y que el día de la visita (diciembre de 2010) estaba vacío.

El camino pasa por la parte superior a la fuente.

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural  
Abrevadero

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

### 7 Uso del agua

Rural y ganadero

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Un banco para sentarse es el único mobiliario que presenta la fuente en el reducido espacio, en su centro existe un alcorque pero no hay árbol alguno sembrado en él. Todo el contorno se protege por un alto muro de piedra que lo protege de las avenidas de agua y el limo que estas arrastran.**

### 9 Estado de conservación

Muy bueno

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

---

## Usos inadecuados y/o desordenados (vandalismo)

### 11 Otra información

El camino que pasa a su vera, aunque hormigonado, solo lo llega hasta unos cortijos cercanos, luego pasa a ser de tierra y atraviesa un olivar. El estado de este es lamentable.

Mucho ojo si se va a visitar la fuente y se sigue por el camino, se podría no poder dar la vuelta con el coche.

### 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

### 13 Valoración general


**Baja**

### 14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)  
(14-12-2010)

### 15 Mapas de localización

---





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.