

Mina de la HEDIONDA

Álora, Málaga



Mina del Limonar (A.Vela Torres, febrero 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina de la HEDIONDA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural del Sabinal**

Municipio: **Álora**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **345166.322** Y: **4078621.814** Huso: **30** Altitud: **240 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo) y Red Natura 2000 (zec: Sierras de Alcaparaín y Aguas)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Aguas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Peridotitas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La mina se encuentra al pie de la Sierra de Aguas, en una finca de propiedad privada, a la que se llega desde Álora por la carretera A-7078 y tomando, después, el Camino del Sabinal. Elcaudal fluyente es retenido en una gran alberca de forma semicircular y de escaso fondo, dicen los propietarios que basta una noche para llenarla; mediante la correspondiente llave de paso, el agua es conducida a otra alberca situada en un plano inferior desde la que es distribuida para el regadío del terreno circundante. Muy cerca, a apenas 50 m., se ubica la Fuente y Baños de la Hedionda, y a diferencia de ésta, el agua de la mina es dulce.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Según añade C. Ruiz, actualmente (noviembre 2013) esta fuente se encuentra completamente inaccesible. Los dueños del terreno han puesto una valla y alambradas y no se puede acceder de ninguna forma.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media


14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres

(15-03-2011)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.