

Mina de la HUERTA DE DON DIEGO

Cártama, Málaga



Mina de la Huerta de Don Diego (A. Vela Torres, abril 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina de la HUERTA DE DON DIEGO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Tres Árboles**

Municipio: **Cártama**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **353204.241** Y: **4063248.673** Huso: **30** Altitud: **110 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Bajo Guadalhorce (060.037)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de los Espartales**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La Huerta de don Diego se sitúa a la derecha de la carretera que une Cártama con Alhaurín el Grande, una vez pasada la urbanización conocida como Ampliación de Cártama; está justo enfrente de tres enormes eucaliptos plantados hace varias décadas que dan nombre a este paraje: los Tres Árboles. El abandono en el que está inmersa la mina ha dado lugar a que la boca esté destruída y casi taponada por la tierra y la vegetación; actualmente sólo es visible una pequeña porción de la parte superior de la boca de entrada, en la que se distingue una bóveda de ladrillos. A escasos metros de distancia hay una atarjea y una alberca rectangular completamente seca, también se aprecian los restos de un abrevadero y unos lavaderos con aspecto de total abandono y ruina. De la mina surge una gruesa tubería de material moderno que enseguida se pierde huerta abajo, medio enterrada; aunque comentan los vecinos de la zona y alguna bibliografía que el manantial está agotado, lo cierto es que el día en que se recogieron estos datos circulaba agua a presión por la tubería. Por encima de la carretera hay un olivar, abandonado también, en el que existe un pozo colmatado de tierra; dicen los vecinos que cuando estaba limpio tenía una profundidad de cinco metros y por el fondo circulaba el agua que después aparecía por la mina.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres

(11-04-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.