

# Fuente del SALADILLO

Villacarrillo, Jaén



*Fuente del Saladillo (T. Pérez Fernández, agosto 2011)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del SALADILLO**

Otros nombres conocidos: **Fuente del Buen Consejo**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Mogón**

Municipio: **Villacarrillo**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **498951.036** Y: **4213621.032** Huso: **30** Altitud: **477 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir desde El Tranco al Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cazorla (05.01)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Las Villas, Cazorla y Segura**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

La fuente está situada en el margen derecho del carril que accede al Paraje de la Osera desde Mogón y el lugar se encuentra bien indicado "El Saladillo).

También conocida como Fuente del Buen Consejo, es sabido de ella desde la dominación romana, con numerosos estudios científicos e históricos. Fue declarada mineromedicinal desde 1952, sus aguas son de composición sulfurosa. Recientemente confirmada por la Junta de Andalucía de utilidad pública.

Sus aguas son sulfurosas

Se encuentra en la actualidad muy mal conservada, existe un movimiento vecinal para intentar restaurar tanto la fuente como el balneario.

Posee una caseta de protección y por medio de una escalera se puede bajar a una especie de pilar en donde se aprecia el nacimiento. El caudal ha quedado muy mermado debido a la afección de sondeos próximos según informan los propios vecinos.

### 5 Instalaciones asociadas

Balneario

Caseta de protección del manantial

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

### 7 Uso del agua

Sin uso

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **En proceso de actualización.**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

## 10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

## 11 Otra información

Los baños no se utilizan desde 1936. La facies hidroquímica del agua de esta surgencia es clorurada sódica. (fuente: <http://aguas.igme.es/igme/publica/libro76/lib76.htm>).

Parte de la información de esta ficha ha sido añadida por T. Pérez Fernández, el cual aconseja su restauración lo que supondría un potencial turístico increíble para la comarca (Nº IGME: 213670037)

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: **Alto**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración general

**Alta**


## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Machado Baldasano**

**(16-08-2011)**

## 15 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.