

Fuente de la CASETA REFUGIO DE LA MALENA

Iruela, La, Jaén



Fuente de la Caseta Refugio de La Malena (L. Cano Cavanillas, diciembre 2007)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la CASETA REFUGIO DE LA MALENA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Iruela, La**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **501789.79** Y: **4197116.727** Huso: **30** Altitud: **1080 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir desde El Tranco al Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cazorla (05.01)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro del Escribano, Sierra de Cazorla**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se encuentra junto a la caseta Refugio de la Malena, una caseta de obra que se utilizaba en los años 50, para controlar la madera que se sacaba de la sierra mediante caballerías. Se accede por el antiguo camino de entrada a la sierra, la senda que de La Iruela se dirige al nacimiento del Rechita (hoy señalizada como GR7), A unos 2 km. de salir de La Iruela y por encima de la senda se encuentra la caseta y unos metros más atrás, la fuente.

Consta de una pila de obra y arqueta de captación unos metros más arriba.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

En diciembre de 2007, la fuente arrojaba muy poca agua o ninguna debido a la existencia de una arqueta de captación donde se alimenta una manguera que salvo en épocas de lluvia, se lleva todo el caudal. En cambio, en abril de 2013, año lluvioso, la fuente parece otra al tener agua (ver fotos).

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(04-12-2011)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.