

Fuente del CORTIJO DE LA TORRE

Cazorla, Jaén



Fuente del Cortijo de la Torre (T. Pérez Fernández, diciembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO DE LA TORRE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Buenvista**

Municipio: **Cazorla**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **510724.2** Y: **4184341.424** Huso: **30** Altitud: **1070 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Quesada- Castril (05.02)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se encuentra en el margen derecho del carril que conduce al Cortijo de la Torre desde la carretera de Pozo Alcón hacia Castril, encontrándose éste a escasos metros de la fuente. Tiene un pequeño frontón donde indica el año 1958 y tres pilares continuados. Si cogemos la carretera que va desde Pozo Alcón hasta Castril, pasando el Embalse de la Bolera y antes de llegar al km. 14, sale un carril a la izquierda, pasando por varios cortijos y por el Hotel Rural, siguiendo hacia el citado Cortijo de la Torre, casi en ruinas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

La fuente está desviada y por eso en la actualidad no sale agua por su caño. Esta desviación va a una alberca recientemente construida, sobre otra alberca más antigua (posiblemente, el agua que salía de la fuente, se dirigía a esta alberca antigua).

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---


13 Valoración general


Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

T. Pérez Fernández (Grupo de Espeleología de Villacarrillo, G.E.V.)
(07-12-2011)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.