

Mina del CORTIJO DE LAS PIEDRAS

Lújar, Granada



Mina del cortijo de Las Piedras (J. Rubia González, diciembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del CORTIJO DE LAS PIEDRAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de las Piedras**

Municipio: **Lújar**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **462645.422** Y: **4070460.347** Huso: **30** Altitud: **635 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Albuñol**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Lújar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se trata de una mas de las muchisimas minas existentes en la zona. Actualmente se encuentra seca.

Esta situada a un centenar de metros del cortijo de Las Piedras, abandonado desde hace tiempo, cortijo que fué muy importante en su momento, ya que en el mismo se realizaban labores recolección y limpieza del corcho del alcornocar de Lújar. En este cortijo es donde vivían los principales propietarios de todo este bosque, incluso tenía una capilla, sin embargo, ahora solo se puede disfrutar de unos buenos ejemplares de madroños que están en el centro de las instalaciones.

El agua de la mina abastecía al cortijo, y todo el proceso de limpieza del corcho.

Es facil deducir como el agua fué desapareciendo, porque tras las viejas canalizaciones de ladrillo y tejas se observan otras de tubo de uralita y posteriormente de tubo de plástico. En la actualidad no hay del agua nada más que humedad.

El estado de conservación es malo, la mina no fue limpiada desde hace mucho tiempo, y hasta hace meses la vegetacion existente impedía el acceso hasta la entrada de la misma; ahora esta bonita senda ha sido limpiada.

Por lo que sé su valoración histórica se puede considerar alta.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González
(19-12-2011)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.