

Fuente de la ALAMEDA DE SAN FRANCISCO

Fuente Palmera, Córdoba



Fuente de la Alameda de San Francisco (Cordobapedia-Guadalinfo Fuente Palmera, julio 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la ALAMEDA DE SAN FRANCISCO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Peñalosa**

Municipio: **Fuente Palmera**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **316099.878** Y: **4178778.568** Huso: **30** Altitud: **135 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadajoz al Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Altiplanos de Écija (05.44)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente situada cerca de la aldea La Peñalosa, rodeada por una alameda de eucaliptos antiguamente denominada de San Francisco por los aldeanos de la zona, se encuentra en terrenos del Cortijo de San Francisco.

La existencia de este manantial es anterior a la creación de las Nuevas Poblaciones, período colonizador de Carlos III, pues cuando llegaron los primeros colonos a esta zona ya existía dicha construcción.

A escasos metros encontramos una loma donde se presume existió una construcción antigua, lo más probable árabe, puesto que se han encontrado vestigios de aquella cultura (tégulas, restos de la vida cotidiana como dedales, etc.). Es por esto que cabe la posibilidad de que la fuente sea del mismo período tal y como afirman algunos vecinos.

Se encuentra en muy mal estado, casi desaparecida, ya sólo se pueden observar los antiguos dos pilones que constituían la fuente ya muy deteriorados y desplazados de su emplazamiento original. Perdido entre la maleza, se puede observar aún el venero de agua que alimentaba la fuente y que va dejando huella a modo de pequeño riachuelo.

El acceso privado a la zona dificulta la visita de este antiguo abrevadero.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Abastecimiento del cortijo

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

Wikanda - Cordobapedia

(15-01-2012)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.