

Pilar de MAJADA VIEJA

Guadalcázar, Córdoba



Pilar de Majada Vieja, vista del abrevadero (R. Pulido Jurado. mayo 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de MAJADA VIEJA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Majada Vieja**

Municipio: **Guadalcázar**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **329060.754** Y: **4179708.272** Huso: **30** Altitud: **150 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadajoz al Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de la Marota**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Altiplanos de Écija (05.44)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **El Garrotal**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Localizada muy próxima al pueblo de Guadalcázar en el paraje de Majada Vieja, junto al antiguo camino de Guadalcázar a La Victoria. Posee una conducción subterránea (posiblemente de atanores) que canaliza el agua desde una alcubilla cercana. Fue utilizada por labradores, ganaderos y colonos hasta la década de los 70 (siglo XX), dentro de una zona parcelada por arrendamiento con asentamiento de multitud de chozas, hoy ya desaparecidas.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero
Área recreativa

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

Abastecimiento de la población y abrevaje del ganado. Hoy conserva todavía sus funciones ganaderas para el ganado vacuno.

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Se hizo una reforma y plantación de árboles (chopos, adelfas, algarrobos, etc.) hace unos 15 años, que ha sido abandonada y destruida.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

El agua entra por el norte a través de una pilastra de ladrillo moderno, de 50 cm. de lado, que está adosada por su cara norte a un murete de contención de ladrillo de perfil rectangular. El agua vierte, por la cara septentrional de la pilastra, a un extenso pilar abrevadero cuyas dimensiones alcanzan los 25 x 2.20 m. y 40 cm. de profundidad; su altura es variable, entre los 30 cm. del extremo norte y el 1.50 m. del extremo sur. Desagua mediante un rebaje en el pretil por su muro meridional, evacuando directamente sobre el terreno e incorporándose al cercano arroyo de la Marota. (Descripción facilitada por R. Córdoba).

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general


Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Pulido Jurado
(14-09-2012)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.