

Mina segunda del CAMINO DE LA ENCINA

Málaga, Málaga



Mina segunda del Camino de la Encina (A. Vela Torres, febrero 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina segunda del CAMINO DE LA ENCINA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **370308.03** Y: **4069672.02** Huso: **30** Altitud: **340 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

Locálmente filitas

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La visita a la mina la iniciaremos en la zona de Las Virreinas, al norte de la capital; aquí da comienzo, en una rotonda bajo la autovía de circunvalación, una pista que sólo está asfaltada al principio; tras apenas 100 metros de recorrido tomamos un desvío a la derecha, junto a las instalaciones de la Sociedad Protectora de Animales. En la siguiente bifurcación, al cabo de 1,8 km. nos desviamos a la derecha por un ramal que nos deja ante una cancela. En este punto subimos por una senda que finaliza en otro carril; continuaremos por éste unos 20 minutos, hasta una cañada en cuyo cauce podemos ver el tramo exterior de la galería de la mina.

Construída con ladrillos de barro cocido, sus dimensiones son de 1,50 m. de altura y 0'70 de anchura. Si nos acercamos a la entrada veremos que tiene una longitud de 2 m. hasta una pared que la cierra, en la que se ha instalado una pequeña puerta; al otro lado continúa la galería con un tamaño algo más reducido, excavada en la roca. La oscuridad no permite ver el caudal circulante, aunque el día de la visita pudimos comprobar que no era muy abundante.

Cañada abajo se ven los restos de una antigua alberca que, sin duda, debía abastecerse del caudal de la mina; en la actualidad y como consecuencia del abandono, está casi completamente enterrada por la vegetación y la tierra que cae del monte.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Baja


13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(17-02-2012)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.