

Mina del CORCEL II

Málaga, Málaga



Mina del Corcel II (A. Vela Torres, febrero 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del CORCEL II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **370967.27** Y: **4069592.58** Huso: **30** Altitud: **260 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

El acceso lo iniciaremos en la zona de Las Virreinas, al norte de la capital; en una rotonda bajo la autovía de circunvalación al pie de la presa del Limonero tomaremos una pista asfaltada que abandonaremos 100 m. más arriba, para seguir por el carril terrizo que pasa junto a la sociedad protectora de animales. Tras recorrer 1,8 km. llegamos a una bifurcación en la que nos desviamos a la derecha y continuamos hasta una cancela que impide el paso a vehículos. Por un hueco se puede pasar pero hay que solicitar permiso para continuar pues todo el paraje es de propiedad particular. Seguimos por el carril hasta que, al cruzar un arroyo, veamos a la derecha una alberca. Nos dirigimos a ella y veremos que con los volúmenes que almacena riega una huerta que hay algo más abajo.

La procedencia actual del agua no la hemos podido averiguar pero sabemos que antiguamente el origen estaba en la mina objeto de esta ficha y que encontraremos si remontamos una amplia y suave vaguada, cubierta por un ralo olivar.

La parte exterior de la mina es una galería de techo abovedado, construida con ladrillos de barro cocido, el recorrido es corto, apenas un par de metros. El día que realizamos la visita la puerta que cierra la entrada estaba abierta por lo que comprobamos que tiene el aspecto de llevar seca muchísimo tiempo, no así los alrededores, que estaban encharcados.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(24-02-2013)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.