

Fuente del CAMINO DE JUAN SALVADOR

Málaga, Málaga



Fuente del Camino de Juan Salvador (A. Vela Torres, abril 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CAMINO DE JUAN SALVADOR**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **381627.971** Y: **4073716.091** Huso: **30** Altitud: **720 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Podremos visitar fácilmente la fuente si partimos de Olías, pedanía situada a 9 kilómetros de la capital malagueña, por la carretera de Comares. A los 4,5 km. llegamos al Puerto de la Bolina, donde giramos en dirección a la carretera de los Montes, que es como popularmente se conoce a la A-7000. A 100 metros del puerto nos introducimos en un carril que nos llevará, al cabo de 1,2 km. al Cortijo de Juan Salvador, o Lagar según se lee en la cartografía de la zona.

La fuente la veremos antes de llegar al Cortijo, al lado derecho del carril. Es muy antigua, tanto que hemos encontrado referencias de su existencia en un plano que data de 1917, en concreto la hoja 1053 publicada por la entonces denominada Dirección General del Instituto Geográfico.

Su aspecto actual denota un abandono de muchos años. Adosada al flanco del monte, se emplearon mampuestos para su construcción, con el borde superior de los muros cubiertos con el típico ladrillo de barro, tan común en estos parajes. La pileta mide 2,50 m. de larga por 0'80 de ancha; los escombros ocupan gran parte del vaso.

En el frontal aún permanece el caño metálico por el que fluía el agua; justo encima hay un hueco que comunicaba con la galería por la que llegaba la corriente.

La parte negativa de esta fuente es que está seca; hemos preguntado y nos han dicho que no mana desde hace muchos años, por lo que podemos afirmar que está irremediablemente perdida.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(27-04-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.