

Fuente CAÑADILLA

Villaviciosa de Córdoba, Córdoba



Fuente Cañadilla (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente CAÑADILLA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Las Navas**

Municipio: **Villaviciosa de Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **325513.109** Y: **4212372.214** Huso: **30** Altitud: **610 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Las Tonadas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**
Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Fuente Cañadilla es una fuente con cierta historia. Se sitúa en el margen derecho del camino llamado "Camino del Lagar de Jesús" unos 400 m más adelante de la llamada "Casa de las Solanas de la Cepera", al Este y casi a los pies del Cerro de Las Cruces. Concretamente justo en la linde entre el citado camino (a su derecha si tomamos dirección desde la carretera Posadas-Villaviciosa) y una finca privada, a escasos 2 m de la cancela de entrada de ésta y, en la actualidad (2019), bajo la sombra de una higuera (puede apreciarse la diferencia del entorno en las diferentes fotos).

Su acceso no presenta complicaciones aunque, en la actualidad, es más complicada de localizar debido a que la pila está tapada por la higuera y que, por otro lado, prácticamente toda ella queda del otro lado de la finca privada. Saldremos desde Villaviciosa de Córdoba en dirección Posadas (Ctra. Antigua A-433, actualmente A-3075) y a 1.5 km aproximadamente desde la salida del pueblo, tomaremos un desvío a la izquierda que nos sale justo un poco antes de llegar al aserradero, o casi frente a él. Seguiremos por ese desvío e iniciaremos el camino, llamado Camino de Valde Las Huertas (o "Valdelashuertas"), que sigue siendo asfaltado y nos mantendremos rectos sin desviarnos hasta que unos 1.750m después, tomaremos un desvío a la izquierda, dejando el Camino de Valde Las Huertas para tomar el Camino del Lagar de Jesús, que deja de ser asfaltado para pasar a ser de tierra, pero que se encuentra en bastante buen estado para cualquier tipo de vehículos debido, posiblemente, a que hay muchas parcelas y fincas en la zona (tiene bastante trasiego). Continuaremos por él y pasaremos por la "Casa de Cepera", "Casa del Escribano", cruzaremos el arroyo de "Las Navas" y llegaremos a la "Casa de las Solanas de la Cepera" donde, unos 380 m más adelante, veremos la cancela, a nuestra derecha del camino, y observaremos una higuera a la izquierda de ésta en cuya sombra descansa el pilar. Habremos recorrido unos 4.400m desde la carretera. Al otro lado de la higuera podremos observar también la conducción que llevaba el agua desde el pilar a la alberca de desagüe, todo ello en mal estado actualmente.

El manantial que abastecía esta pila se encontraba algo más arriba, unos 30-40 m a la derecha de la cancela, vista de frente, en la propiedad privada. El agua de la fuente era llevada hasta la pila por el mismo estilo de canalización que salía de ésta hasta la alberca, a base de tejas. La construcción de un pozo, visible en la actualidad como una casetilla enlucida en blanco, por el propietario de la parcela en el mismo lugar del manantial hizo secar éste.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Abastecimiento de la población y del ganado y riego agrícola. Hoy día está seca y en desuso; parece que el venero se ha perdido por la realización de un pozo unos metros por encima pues, como la fuente se encuentra justo en la linde entre el camino y una finca de propiedad particular, la construcción del pozo para surtir a dicha propiedad puede haber hurtado las aguas que la abastecían.

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Se trata de un pilar de cemento dividido en dos partes por medio de un murete central; sus medidas son de 1,90 m de longitud y 70 cm de anchura, con una altura de 60 cm. En la pared norte se encuentran los restos de los dos caños de entrada de agua, hoy secos. Del lado sur del pilar sale una canalización formada por tejas invertidas sustentadas sobre un murete que conduciría el agua hacia una alberca emplazada unos 50 m más abajo donde se acumularía para ser utilizada en labores de riego. El acceso para la toma del agua se llevaría a cabo por el este, donde se conserva parcialmente el empedrado.

El estado de conservación es todavía aceptable, pero debido a su actual situación de desuso no tardará en deteriorarse. Para recuperar la fuente habría que comenzar por surtirla nuevamente de agua, lo cual puede plantear problemas con los dueños de la finca junto a la que se encuentra y que pueden ser los responsables de que ésta se haya secado. Presenta asociado un zarzal de cierta consideración.

Tradicionalmente ha sido utilizada para el abastecimiento de agua de las gentes de la zona, para el ganado y riego agrícola. Hoy día está seca y en desuso; parece que el venero se ha perdido por la realización del pozo citado anteriormente unos metros por encima pues, como la fuente se encuentra justo en la linde entre el camino y una finca de propiedad particular, la construcción del pozo para surtir a dicha propiedad pudo haber hurtado las aguas que la abastecían.

Otra información

En la visita realizada en Agosto de 2019 por Adolfo Ventas se observa que la pila, la canalización y la alberca aún se conservan, si bien la pila ha dejado el color claro que presentaba en las fotos para quedarse como color

de cemento viejo. Desde la cancela es posible observar el pozo a unos 35 m de ella a su derecha y, junto a la pila, ha crecido una robusta higuera (apenas era apreciable en la visita de 1.998) que la tapa enteramente dejándola invisible desde el camino e ilocalizable si alguien no da indicaciones de dónde se encuentra, algo que hizo un vecino de la zona al que se le agradece el detalle (de lo contrario no se podría haber dado con ella).

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba) y A. Ventas
(12-09-2013)

15 Mapas de localización



Entorno de la fuente, al fondo la cancela, a la derecha camino de acceso (A. Ventas. agosto 2019)



Cancela de entrada en la finca privada, a la izquierda higuera y pila tras ella (A. Ventas. agosto 2019)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.