

Mina del CORTIJO PISODURO

Málaga, Málaga



Mina del Cortijo Pisoduro (A. Vela Torres, julio 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del CORTIJO PISODURO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **383822.392** Y: **4077779.634** Huso: **30** Altitud: **510 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

El acceso al lagar lo iniciaremos en Málaga, de donde saldremos por la carretera de los Montes, nombre popular de la A-7000. Tras coronar el Puerto del León llegamos a la Venta Galwey, situada en el cruce con la carretera que se dirige a Olías; continuando por esta última, a los 2,6 km. un letrero nos advierte de un carril que nos llevará al Lagar de Martínez. Desde éste queda aún un corto tramo hasta una bifurcación en la que se levanta el Cortijo de Pisoduro, nuestro destino. La mina se encuentra dentro de la propiedad, que está completamente vallada por lo que hay que pedir permiso para pasar.

La mina se localiza muy cerca de la cañada que bordea la finca por el norte, al extremo de un bancal cultivado con cítricos. La entrada se ubica al final de un estrecho pasillo abierto en una espesa masa de vegetación y dispone de una puerta para evitar la entrada, sobre todo, de animales. La galería que hay al otro lado es de reducidas dimensiones, quizás no llegue al metro de altura y otro tanto de anchura; como tampoco es muy larga, ni siquiera llega a los 5 m. de recorrido, la luz que se filtra entre las ramas permite ver el fondo del minado.

La galería, excavada en la roca, en algunos sitios ha sido revestida con mampuestos.

Una estrecha tubería transporta una parte del caudal a la zona de cultivo pero otra se escapa por un desagüe existente bajo la puerta de entrada, bajando en dirección a la cañada, donde se pierde.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(09-06-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.