

Manantial del LAGAR CELA BAJO

Moclinejo, Málaga



Manantial del Lagar Cella Bajo (A. Vela Torres, marzo 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial del LAGAR CELA BAJO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Moclinejo**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **387105.903** Y: **4069426.901** Huso: **30** Altitud: **430 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La aproximación comienza en Moclinejo, de donde partimos por el camino rural de Cella; una vez en la cuerda de la loma, continuamos hacia el sur otros 400 m. hasta el inicio de una fuerte subida, justo donde se desprende a la derecha un carril con visos de estar poco transitado. Será este camino -privado, cerrado con una cadena y algunas cancelas a lo largo de su trazado- el que nos lleve a la cañada donde se ubica el manantial que, años atrás, abasteció al Lagar Cella Bajo.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Desconocemos qué tipo de captación existió en el manantial pues, hoy día, no queda ningún vestigio. El abandono y nulo mantenimiento han hecho que la caída de tierras y el crecimiento de la vegetación hayan sepultado el nacimiento, aunque ello no impide la existencia de filtraciones que originan un débil curso de agua.

De este punto partía la canalización que llevaba los caudales captados al lagar, emplazado a casi 800 m. de distancia; en general, la cañería de atanores discurría enterrada pero la complicada orografía hizo necesaria la construcción de muros de mampostería por cuyo interior discurría la tubería. Hacia la mitad del recorrido había una alberca, construida en 1952.

La conducción finalizaba en el lagar Cela Bajo, concretamente en un pilón de casi 5 m. de longitud, adosado a un gran frontal de 1,60 m. de altura. Tenía un aliviadero tallado en un bloque de caliza por el que vertía a una alberca de 6 m. de longitud por 3,50 de anchura. Ambos elementos se encuentran en un completo estado de ruina.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(18-05-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.