

Mina de la LOMA DE VILLANUEVA II

Almáchar, Málaga



Mina de la Loma de Villanueva II (A. Vela Torres, junio 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina de la LOMA DE VILLANUEVA II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Almáchar**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **389742.301** Y: **4073253.206** Huso: **30** Altitud: **390 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se accede al paraje por la carretera A-3114; partiendo de Almáchar, en el punto kilométrico 5,700 se separa a la izquierda un carril asfaltado que, al cabo de 300 m. de descenso, nos deja en un collado desde el que se puede visitar las tres minas de agua existentes en los alrededores.

Retrocediendo por el carril, nos acercaremos a una casa de campo en la que viven los propietarios de la finca en la que se encuentra la mina que describiremos en la presente ficha.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: ---

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

En sus orígenes, el conjunto hidráulico estuvo formado por una mina y su correspondiente alberca. En el presente, la entrada a la primera está sepultada por un hundimiento, quedando sólo parte del corredor a cielo abierto por el que se accedía a la bocamina.

La alberca sigue existiendo y está en uso; el pequeño vaso de planta rectangular, apenas 4 m. de largo, 1,5 de ancho y 1 m. de profundidad, tiene un volumen que roza los 5 metros cúbicos. El suministro procede de la vieja mina a través de una tubería que se introduce bajo el derrumbe; el caudal no es abundante y ha sido cuantificado por el actual propietario en unos escasos 300 litros diarios.

Otra información

De la mina hemos sabido que su construcción se remonta a las primeras décadas del siglo XX. Fue excavada por el que entonces era su propietario y uno de sus hijos, ayudados por un experto en la búsqueda de agua y construcción de minas; constaba de una sola galería de dimensiones reducidas que, a los pocos metros de recorrido, hacía un giro a la derecha. Ya por aquellos tiempos la mina presentaba problemas de hundimientos.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(07-06-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.