

Mina del LAGAR DEL ÁNGEL

Málaga, Málaga



Mina del Lagar del Ángel (A. Vela Torres, mayo 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DEL ÁNGEL**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **380067.913** Y: **4071284.452** Huso: **30** Altitud: **530 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no
carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

El acercamiento al lagar lo iniciaremos en Olías, barriada malagueña situada a 9 Km. de la capital; partiremos por la carretera de Comares pero a los 3,3 km. la abandonaremos para continuar por un carril que se separa a la izquierda. Avanzaremos 1,9 km. hasta una bifurcación en la que giramos otra vez a la izquierda. Más adelante, cuando el carril inicia un fuerte descenso tomamos un nuevo desvío, cortado por una cadena, que nos llevará a nuestro destino, las ruinas del Lagar del Ángel.

Para llegar a la mina hay que remontar una cañada que viene del noroeste. La bocamina se abre a un lado del cauce y hay que buscarla con atención porque está camuflada entre la vegetación

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Galería de sección irregular y sin revestir, de unos 80 cm. de altura y 1,40 m. de anchura, con la solera embarrada y cubierta en parte por el agua. A los 4 m. de recorrido hace un giro a la derecha y continúa otros 7 m. antes de llegar a la cabeza.

Antaño una canalización realizada con tejas conducía el agua a un pilar ubicado junto a la fachada del Lagar; desde aquí, el sobrante pasaba a dos albercas escalonadas, utilizadas para regar las parcelas que se distribuyen por la ladera de la loma.

En la actualidad, todos los elementos descritos están abandonados.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(01-05-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.