

Fuente de CAÑADA HERMOSA

Cúllar, Granada



Fuente de Cañada Hermosa (T. Tortosa Rodríguez, verano 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de CAÑADA HERMOSA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Rambla de Cañada Hermosa**

Municipio: **Cúllar**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **548786.983** Y: **4156895.662** Huso: **30** Altitud: **1080 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Las Estancias (060.002)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerros de Malagón**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Mina o cimbra de la balsa de Cañada Hermosa, la mina está hundida a un centenar de metros de la balsa. Solo sale agua cuando hay un invierno de lluvias o nieve, el agua cae a la rambla al estar la mina hundida.

La balsa se encuentra sin mantenimiento y mina hundida, lastima unas horas de excavadora permitirían llevar el agua a la balsa y es probable que la mina este hundida por falta de mantenimiento por esos solo sale agua cuando hay un buen invierno de precipitaciones.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono total, mina y cimbra hundida. Falta de mantenimiento.

11 Otra información

Antecedentes históricos

La cimbra y mina y balsa fueron remodeladas hace unos 50 años, por la comunidad de regantes, toda la rambla a ambos lados con su distribución de horas de riego, era un vergel, lo mejor los tomates de de Cañada Hermosa

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

T. Tortosa Rodríguez

(28-09-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.