

Mina LA RELUMBROSA

Totalán, Málaga



Mina de la Relumbrosa (A. Vela Torres, septiembre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina LA RELUMBROSA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Totalán**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **384150.153** Y: **4068430.722** Huso: **30** Altitud: **265 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La aproximación a la mina, de titularidad privada, se inicia a las afueras de Totalán, en la carretera A-3202 procedente de la costa. En el kilómetro 4,6 de la misma comienza un carril que remonta el río Totalán; a los 500 m., en una bifurcación, seguimos por la derecha y subimos hasta una antigua era. Siguiendo al frente, tras dejar atrás las ruinas de unas viviendas y la mina de la Juaneta, se llega a una estrecha cañada cubierta por la vegetación; aquí se encuentra el minado que estamos buscando.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La bocamina, de 1,10 m. de altura y 0,70 de anchura, da paso a una sola galería de dimensiones idénticas a las de la entrada. Su trazado discurre bajo el lecho de la cañada, con una dirección de 130°. Tanto las paredes como la bóveda de cañón están revestidas con modernas rasillas.

En la cabeza se ha producido un hundimiento, con el resultado de que los escombros han reducido la longitud de la parte visitable de la galería, que apenas llega al 1,5 m. El sector ocupado por los derrubios mide otro tanto.

Pese a ello, la mina sigue siendo funcional y los caudales que se filtran entre los cascotes son derivados a una alberca situada varias decenas de metros más abajo; el agua se emplea en el regadío de varias parcelas que se distribuyen por la ladera, formando terrazas.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(28-09-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.