

# Fuente del BRAMADERO

Hornachuelos, Córdoba



*Fuente del Bramadero (A. B. Galán Díaz, junio 2015)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del BRAMADERO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo del Bramadero**

Municipio: **Hornachuelos**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **311225.302** Y: **4176088.169** Huso: **30** Altitud: **122 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadajoz al Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo del Tamujar**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Altiplanos de Écija (05.44)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Lomas del Bramadero**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

**Calcarenitas**

### 3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

### 4 Descripción

Fuente histórica de alegre caudal que ha sufrido algunas reformas en las dos últimas décadas. Se ubica muy próxima al núcleo de Fuente Palmera (3 Km) frente al Cortijo del El Bramadero (t. m. Hornachuelos y vierte sus aguas directamente al Arroyo del Tamujar pasando antes por los regueros y acequias de un sembrado de naranjos dispuesto en pendiente descendiente hacia el arroyo mencionado.

A escasos 200 m, ascendiendo en dirección norte (hay que atravesar la carretera A440) se encuentra el antiguo Cortijo de El Bramadero).

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

### 6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

### 7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Bueno

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agroquímicos)

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Usos inadecuados y/o desordenados (Reformas sin control)

## 11 Otra información

### Descripción arquitectónica

Actualmente se conserva sólo la parte de la torre-cimborrio con una portada compuesta por 3 pórticos con arcos ciegos de medio punto realizados de ladrillo macizo. El pilar va protegido por un faldón revestido de teja cerámica curva centenaria, blanca-jaspeada. El caño de agua sale a los pies la arquería central directo a una pilón-arqueta enrasado a rasante y protegido con borde de ladrillo macizo a tizón. Como el acceso es restringido se desconoce si existe alberca de riego o ha sido incorporada a la reforma de la casa anexa (convertida a piscina).

### Antecedentes históricos

La zona ha estado posiblemente habitada desde hace varios miles de años. A comienzo de los años 50 se halló casualmente un vaso campaniforme en la finca de El Bramadero, próximo a Fuente Palmera. Era parte del ajuar funerario y estaba dentro de tumbas de la Edad de los Metales (2.000 a.C). Uno de estos recipientes apareció en magnífico estado de conservación acompañado de un puñal metálico, que hoy pueden verse en el Museo Arqueológico de Córdoba.

En 1.528 se menciona el lugar en un documento de deslinde a raíz de un problema de reubicación de amojonamientos viejos. Se mencionan otras fuentes próximas como la de Guadamelena (Ecija), ubicada en dirección sur.

### Aspectos culturales y etnográficos

Era y aun es, una fuente junto a una finca muy apreciada por las personas mayores de la Colonia de Fuente Palmera, sobre todo por la hospitalidad y cobijo que se le ofreció a muchas familias colonas durante los duros años de Guerra Civil, desde el año 1936 hasta el 39. Recuerdan su estancia allí con agradecimiento y respeto.

### Otra información

El acceso siempre fue libre, hasta hace poco más de una década estaba abierta al público. Dada la proximidad de varios núcleos de población, empezó a hacerse un mal uso, convirtiéndose en un lavadero de coches improvisado, provocándose destrozos en su estructura...etc. Es por ello que desde que se habitó y reformó la antigua casa rural anexa, el acceso a la fuente está totalmente restringido.

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración general

Media

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

A. B. Galán Díaz

(19-06-2015)

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.