

Pozo de URRACO

Osuna, Sevilla



Pozo de Urraco (J. Torres Garrido, agosto 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo de URRACO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Arroyo de La Mesada**

Municipio: **Osuna**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **305155.942** Y: **4119662.651** Huso: **30** Altitud: **230 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Osuna - La Lentuela (05.69)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas
Brechas (Olistostroma)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Saliendo de la carretera de Osuna al Puerto de la Encina, en el Km 9, tomamos la Vereda de La Puebla a Cañete y a unos 7 Km encontramos el pozo a la derecha del camino.

Se trata de un pozo artesano con dos cuerpos diferenciados, hasta la altura de la puerta o boca del pozo es una obra cilíndrica de ladrillo macizo. A partir de esa altura y todo el cierre del mismo, en forma de cúpula circular, está construido con sillar de arenisca tan característico en los edificios de Osuna. Puede engañar por su aspecto exterior de cierto abandono, conservando una magnífica traza cuidada en su interior.

El agua queda a menos de 3 m. La bóveda superior queda cerrada por una reja que hace de tragaluz.

El uso del agua es para aplicaciones agrícolas y poco más pues su uso para el ganado ha quedado prácticamente anulado al ser expoliados los elementos de extracción manual del agua. En el saqueo también fue arrancada la puerta de hierro forjado y el marco.

5 Instalaciones asociadas

Alcubilla de protección

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Torres Garrido y J. M. Cecilia

(31-08-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.