

Fuente de ARROYO LLANO

Siles, Jaén



Fuente de arroyo Llano (P. P. Cano Henares, febrero 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de ARROYO LLANO**

Otros nombres conocidos: **Fuente de Royano**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Siles**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **535604.971** Y: **4247386.862** Huso: **30** Altitud: **857 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Quesada-Castril (05.02)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de Bucentaina**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se accede esta mina de agua por el carril de Siles a Puente Honda al que atraviesa, para llegar a su nacimiento hay que acceder andando siguiendo su curso desde este punto unos 500 m, o bien por el carril del cerro de Bucentaina pasada la fuente del Noguerón unos 1500 m. Debajo de este carril se puede identificar su nacimiento por el porte del gran chopo (*Populus nigra*) que hay en su nacimiento que destaca sobre el olivar y huertas circundantes.

La fuentes más próximas son varias pequeñas que hay entre ésta y la del Noguerón (ver ficha).

Tributa al Arroyo de los Molinos que a su vez es tributario del Río Guadalimar.

5 Instalaciones asociadas

Varias albercas (4) deterioradas

6 Caudal medio

Caudal: **Medio (10 – 100 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Usos inadecuados y/o desordenados (Riego descontrolado para olivar)

11 Otra información

Descripción arquitectónica

En la entrada del nacimiento quedan restos de la bóveda romana (muy deteriorados) de menos de 1 m. de altura

y derrumbada a los pocos metros de la entrada.

Antecedentes históricos

Nacimiento y mina de agua en uso desde época Romana, en la actualidad se sigue usando para riego, pero desde los años 50 se seca en años de sequía extrema.

Aspectos culturales y etnográficos

Nacimiento o mina de agua que abastecía a una villa romana en uso desde entonces, en su entorno se han encontrado restos tanto íberos, romanos y de época califal.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

P. P. Cano Henares

(12-02-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.