

Fuente de la TOSQUILLA

Iznájar, Córdoba



Fuente de la Tosquilla (J. García Moreno, mayo 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la TOSQUILLA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Lorite**

Municipio: **Iznájar**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **384331.011** Y: **4131214.176** Huso: **30** Altitud: **723 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo Hurtado, Arroyo Solhecho, Bajo Genil**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **El Pedroso-Arcas (05.38)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierras Subbéticas, Geoparque, Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Erial del Mesto, El Barranco**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente a la que se accede por la Vereda de la Tosquilla, un empinado carril que parte del km. 3,200 de la carretera CO-8217, frente a la aldea de Lorite, perteneciente al término municipal de Iznájar. Tras recorrer unos 600 m. de pista desembocamos en una alameda donde aparece un pozo de hormigón de reciente factura junto al que se ubica la fuente.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

El conjunto consta de un murete de forma triangular y un pilar de 3 x 1 m. contruidos con ladrillos y enlucidos con revestimiento blanco.

El agua surge por un tubo de plástico de un lateral del pilar y el sobrante se dirige entubado hacia una alberca de riego cercana que abastece una huerta dispuesta en terrazas situada un poco más abajo.

La fuente ha sido restaurada en 2010, como refleja el azulejo situado en su frente.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. García Moreno

(13-06-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.