

Manantial del ARROYO PINAR

Vélez-Málaga, Málaga



Manantial del Arroyo Pinar (L. Sánchez Díaz, septiembre 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial del ARROYO PINAR**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Camino del Pinar**

Municipio: **Vélez-Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **404756.842** Y: **4069895.282** Huso: **30** Altitud: **73 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Algarrobo-Torrox**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Desde Vélez Málaga podemos acceder a la zona del manantial buscando el campo de fútbol municipal y tomando el camino del hacia el Arroyo del Pinar, al transcurrir varios km llega un momento en que comenzamos a ver el agua nacer durante un buen trayecto del camino a la vez que aumenta el caudal. Alguien de la administración o Ayuntamiento debería encauzar y regular su caudal mediante una acequia o cualquier tipo de conducción para su aprovechamiento. Tampoco estaría de más recoger el agua en una pequeña fuente.

Según Ángel técnico de la empresa de aguas de Algarrobo no se seca nunca y ve aumentado su caudal durante los meses de invierno.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono

11 Otra información

Los autores de la ficha queremos expresar nuestro agradecimiento a D. Ángel Navarta técnico de la empresa de aguas Hidralia por su amabilidad al acompañarnos al lugar.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

T. Peinado Parra (IGME-Granada) y L. Sánchez-Díaz (Univ. Granada)

(29-09-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.