

Fuente de DON JUAN

Turre, Almería



Fuente de Don Juan (J. F. Galera, mayo 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de DON JUAN**

Otros nombres conocidos: **Fuente de Los Cazadores**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Cazadores**

Municipio: **Turre**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **588411.882** Y: **4108640.651** Huso: **30** Altitud: **184 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Aguas**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Aguas (060.008)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000 (zec: sierra de Cabrera-Bédar)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Cabrera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Toma la carretera comarcal ALP-114 en dirección a La Huelga. Pasarás Los Giles, después el puente sobre el río Aguas y 200 m después de pasar el Cortijo de Los Cazadores, encontraréis indicador y una pista forestal que sube a Los Murtales / La Limera. 150 m después de haber tomado la pista encontraréis el desvío a la izquierda que os lleva a La Fuente de Don Juan o Fuente de Los Cazadores.

La fuente se ha alimentado históricamente desde una mina que se encuentra a unos 200 m monte arriba y cuya antigüedad se remonta a la época musulmana. Ofrece un caudal pequeño pero constante que nunca se ha secado y que ha alimentado durante siglos el caño en que se llenaron los cántaros de los vecinos y desde el que se llenaron los pilares que sirvieron de abrevadero de caballerías y de lavaderos para las mujeres y mozas de las aldeas aledañas.

Hoy la irresponsabilidad de algunos vecinos tiene condenada, a la que fue La espléndida Fuente de Don Juan, al más absoluto abandono. Esquilhada y semi-enterrada, La Fuente nos pide ayuda para volver a vivir, para recuperar el sonido del caño que hoy está secuestrado y volver a dar vida a los pilares que hoy están casi sepultados.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Lavadero

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **NS/NC**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Usos inadecuados y/o desordenados

El agua de los caños ha sido secuestrada por los vecinos que han dejado la fuente seca y enterrado el pilar principal de las lavanderas. Una asociación se encuentra en proceso de creación para dar de nuevo vida a nuestra fuente.

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Galera

(27-04-2018)

14 Mapas de localización



Fuente de Don Juan (J. F. Galera, mayo 2018)



Fuente de Don Juan (J. F. Galera, mayo 2018)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.