

Mina del LAGAR DE CARAVACA

Colmenar, Málaga



Mina del Lagar de Caravaca (A. Vela Torres, junio 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DE CARAVACA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Colmenar**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **379771.802** Y: **4083753.501** Huso: **30** Altitud: **680 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Corredor Villanueva de la Concepción-Periana (060.066)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La bocamina se abre en un muro de mampostería que también cumple el objetivo de contener el terreno. Traspasado el umbral aparece un espacio con planta de un círculo irregular, con diámetro que oscila entre 1,40 y 1,60 m.

Continúa el minado con una estrecha galería de techo plano que, orientada al sureste, gira levemente a la izquierda tras un corto recorrido que apenas llega a los dos metros. Un poco más adelante finaliza la galería.

Asociados a la mina, existieron antiguamente un abrevadero y una alberca, elementos ambos que aún subsisten aunque su estado actual es el de ruina y permanecen ocultos por la vegetación.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Cuenta la gente del lugar que esta mina era muy conocida en la zona pues, debido a la buena calidad del agua, acudían de los cortijos y lagares de los alrededores a abastecerse. También fue la bondad del agua la que

permitió que existiera, hace ya varias décadas, una fábrica de orujo de la que los escasos vestigios que aún permanecen están cubiertos por una espesa capa de vegetación.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(02-06-2018)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.