

Rezume del BALDÍO

Guadalcázar, Córdoba



Rezume en el camino agrícola (A. Ventas, agosto 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Rezume del BALDÍO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Baldío, Cortijo El Baldío**

Municipio: **Guadalcázar**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **327383.112** Y: **4178816.032** Huso: **30** Altitud: **352 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadajoz al Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Altiplanos de Écija (05.44)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Rezume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

En las cercanías de la pantaneta del Cortijo El Baldío localizamos un escuálido rezume de agua que apenas da, en verano, para que las avispas puedan beber para construir sus panales y, sin embargo, teniendo en cuenta de estar en el presente, Agosto de 2019, en fechas de una pertinaz sequía, con ausencia total de precipitaciones desde prácticamente el invierno, cabe decir que el pequeño rezume no se seca nunca.

Fueron los propios operarios de la finca los que se dieron cuenta de que aquel pequeño encharcamiento no era una pérdida de agua de riego, sencillamente es que el agua afloraba en la zona. Apenas una decena de metros más abajo se localiza un enorme pilar, de no mucha profundidad (40-50 cms), pero de más de 3 metros de ancho y unos 13 metros de largo. Se presupone que, antaño, el pilar recogiera las aguas del rezume.

El citado pilar ha estado siempre seco. Cazadores de la zona comentan que siempre lo han visto así hace más de 50 años, seco y roto, con uno de los muretes caído. En la actualidad está muy tapado por la maleza (cañaveral principalmente) pero es previsible que, a corto plazo, se haga limpieza en la zona y el pilar quede más destapado, aunque no tenga uso alguno.

El acceso es sumamente sencillo aunque será preciso contar con el permiso de los propietarios de la finca. Saliendo desde Guadalcázar por la ctra. A-3051 en dirección a Posadas, a 2.1 kms de la salida del pueblo localizaremos el camino (Camino de La Carlota o Camino del Hecho), a nuestra izquierda, que da acceso a varias fincas, entre ellas, a la de El Baldío, como así lo indica la señal en la entrada. Justo unos 100 metros después, a nuestra izquierda, daremos con la entrada al Cortijo donde nos corta el paso una barrera con el nombre de la finca. Con permiso, se pasa hacia las naves y, desde ellas, accedemos a la pantaneta de riego bordeándola por el Oeste buscando el olivar, dando con un camino agrícola interior en cuyos pies observaremos el rezume, y entre la vegetación, a su derecha, el pilar. Se observa, en fotografías de satélite, que en épocas de lluvias abundantes el nivel de agua de la pantaneta podría dejar sumergido el pilar, no así el rezume que queda un poco más arriba, así se observa en los vuelos de 2011.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Ventas

(23-08-2019)

14 Mapas de localización



Barrera de acceso a la finca El Baldío (A. Ventas. agosto 2019)



Plano de situación situando el pilar (ortofotos 2010-2011 arriba, 1977-1983 abajo, cuando aún no existía la pantaneta)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.